



תאריך: 21/10/2026

לכבוד: עמית ודנה לוינגר

בדיקה תקופתית - מערכת גז ביתית

מיתקן גז לצריכה עצמית • סעיף 25 לחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020 • ת"י 158 חלק 4

מספר לקוח: 518-22047

כתובת: רחוב השיטה 14, כפר יונה (בית פרטי)

מכשירים: כיריים (5 מבערים), נקודה לגריל

הבדיקה הבאה: עד 21/10/2031

רישיון עבודת גז: 247716

מספר בדיקה: 26-40912

שם הצרכן: עמית ודנה לוינגר

אספקת הגז: 2 מכלים של 48 ק"ג

בדיקה קודמת: 25/11/2021

הטכנאי: ניר אבוטבול

12 בדיקות • תקין 7 • תוקן במקום 3 • לא תקין 2

• בדיקות המערכת

6 בדיקות: תקין 4 • תוקן במקום 1 • לא תקין 1

• מכלים, וסת וצנרת

#	בדיקה	סטטוס	הערות	תמונות
1	ארון המכלים	תקין	מחוץ לבית, במפלס הקרקע, מאוורר ויציב.	
2	חיבורי המכלים	תוקן במקום	דליפה באטם המכל הימני. האטם הוחלף.	
3	וסת ומחליף	תקין	תקינים ומקובעים, המעבר לרזרבה פועל.	
4	ברז ניתוק ראשי	תקין	נגיש, מסומן ונסגר עד הסוף.	
5	צנרת חיצונית	לא תקין	קטע של כ-40 ס"מ ליד מרזב המים: הצבע מתקלף והצינור מחליד, וגזילת חלודה על הטיח. אין דליפה. יש לנקות את הקטע, לבדוק את דופן הצינור ולצבוע.	
6	קיבוע ומעברים	תקין	שרוול אטום בקיר, תפסנים לכל האורך.	

6 בדיקות: תקין 3 • תוקן במקום 2 • לא תקין 1

• מכשירים, חיבורים ואווור

#	בדיקה	סטטוס	הערות	תמונות
7	ברז הביטחון	תקין	ברז רבע סיבוב, נגיש ונסגר עד הסוף.	
8	צינור גמיש	תוקן במקום	הישן סדוק ופג תוקפו. הוחלף בצינור חדש.	
9	שקע חשמל ליד הברז	לא תקין	שקע ההצתה של הכיריים מותקן כ-20 ס"מ מברז הביטחון ונמוך ממנו. לפי ת"י 158 חלק 2, ברז גז על קיר יהיה נמוך מכל חיבור חשמלי בטווח 50 ס"מ ממנו. יש להעתיק את השקע מעל גובה הברז באמצעות חשמלאי.	



מכשירים, חיבורים ואוורור (המשך)

#	בדיקה	סטטוס	הערות	תמונות
10	כיריים והצתה	תקין	5 המבערים נדלקים, להבה כחולה ויציבה.	
11	נקודת גז לגריל	תוקן במקום	חסר פקק סגירה. הותקן פקק ונבדק.	
12	אוורור המטבח	תקין	חלון נפתח, אין מכשירי גז בחדרי שינה.	

בדיקת אטימות ולחץ

#	בדיקה	תוצאה	סטטוס
1	אטימות המערכת (מנומטר)	ברזי המכשירים סגורים. הלחץ יציב לאורך כל הבדיקה.	תקין
2	אטימות החיבורים (מי סבון)	אחרי החלפת אטם המכל הימני: אין דליפה.	תוקן במקום
3	לחץ העבודה אחרי הווסת	30 מיליבר כשכל המבערים דולקים, כמסומן על הווסת.	תקין

תמונות מהבדיקה



הצינור הישן, לפני ההחלפה



בועות באטם המכל הימני



בדיקת אטימות במנומטר



ארון המכלים והווסת

תקינה בכפוף לתיקון ליקויים

סיכום הבדיקה:

הנחיות לצרכן

- בדיקה 5 (חלודה בצנרת): צוות שחק גז יגיע לניקוי, לצביעה ולבדיקה חוזרת ב-04/11/2026.
 - בדיקה 9 (שקע החשמל): יש להעתיק את השקע באמצעות חשמלאי עד 21/11/2026 ולעדכן את מוקד השירות.
 - בריש גז: סגרו את ברזי המכלים, אל תפעילו מתגי חשמל, פתחו חלונות והתקשרו למוקד החירום.
- הבדיקה בוצעה בנוכחות הצרכן. הממצאים והתיקונים שבוצעו במקום הוסברו לו, ועותק מהדוח נמסר לו.

חתימות

ניר אבוטבול

טכנאי גז, שחק גז • רישיון עבודת גז 247716
21/10/2026

עמית לוינגר

הצרכן
21/10/2026